

Environnement Bureau d'études

Immeuble PATAWA 854 route de Rémire — BP 48 97394 REMIRE-MONTJOLY CEDEX

Commune de Saint-Laurent du Maroni Maîtrise d'ouvrage : **SEMSAMAR** 

Demande d'examen au cas pas cas préalable à l'étude d'impact Annexe 3: Localisation des prises de photos

<u>Date</u>: Juillet 2015

Echelle : 1/4 000°







Photo n°1: Environnement lointain – Carrière des Malgaches



Photo n°2: Environnement proche – Zone du plateau des Malgaches Est








Photo n°3: Environnement proche - Crique Sud







Photo n°4 : Environnement Proche – Entrée au niveau de l'avenue Paul Castaing



Environnement Bureau d'études


Immeuble PATAWA 854 route de Rémire — BP 48 97394 REMIRE-MONTJOLY CEDEX

Commune de Saint-Laurent du Maroni Maîtrise d'ouvrage : **SEMSAMAR** 

Demande d'examen au cas pas cas préalable à l'étude d'impact Annexe 6: Localisation des projets de l'étude d'impact globale

<u>Phase</u> : Etude préalable

<u>Date</u>: Juillet 2015 Echelle : 1/4 000°



Environnement Bureau d'études

Immeuble PATAWA
854 raute de Rémire - 89 48
97394 Rewire-Montrout CEDEX
© 0594 27 33 42
= 0594 28 57 50
environnementagr@arangefr

Demande d'examen au cas pas cas préalable à l'étude d'impact
Annexe 5: Plan sur Orthophotos Commune de Saint-Laurent du Maroni Maîtrise d'ouvrage : **SEMSAMAR** 

<u>Phase</u> : Etude préalable

<u>Date</u>: Juillet 2015

Echelle : 1/4 000°